

Inventarisatie glas t.b.v. hergebruik

Geschikt voor circulaire glas

-  Floatglas
-  Gelaagd glas
-  Isolatieglas *met bovengenoemde glassoorten*
-  Minimale afmeting isolatieglas 600 x 1000 mm
-  Maximale afmeting isolatieglas 1820 x 2500 mm
-  Onbeschadigd / ongebroken glas

Niet geschikt voor circulaire glas

-  Gehard glas
-  Figuurglas
-  Draadglas
-  Gekleurd glas
-  Gespoten glas
-  Glas voorzien van plakfolie
-  Beschadigd / lek / gebroken glas
-  Bovengenoemde glassoorten verwerkt in isolatieglas
-  Afmetingen isolatieglas kleiner dan 600 x 1000 mm
-  Afmetingen isolatieglas groter dan 1820 x 2500 mm

Glas verwijderen en op glasbokken plaatsen

Stappenplan glas correct op glasbokken plaatsen

- 1 Haal de ruiten voorzichtig uit de sponning.
- 2 Zet de ruiten op een transportkar en breng de ruiten naar de bokken.
- 3 Plaats kurkjes op de ruiten om krassen te voorkomen.
- 4 De grootste ruiten eerst plaatsen, bij voorkeur zoveel mogelijk dezelfde maten bij elkaar zetten.
- 5 Plaats de ruiten in aflopende grootte op de bokken (dus van groot van klein).
- 6 Zet de ruiten goed vast met palen, niet te strak maar ook niet te los.

Aandachtspunten t.b.v. logistiek en bouwplaats

-  Controleer glasbokken of ze onbeschadigd en schoon zijn voor er glas op geplaatst wordt.
-  Zorg voor voldoende ruimte tussen de bokken om veilig te kunnen werken.
-  Controleer of de palen op de juiste wijze geplaatst zijn en vast staan.
-  Controleer of alle ruiten vast staan.
-  Houd voldoende ruimte op de bouwplaats vrij voor glasbokken en afvalcontainers.
-  Zorg dat er een glasafvalcontainer is voor eventuele breukruiten.
-  De grootte en aantallen glas zijn afhankelijk van de productiesnelheid van het project.
-  Glasbokken moeten altijd bereikbaar zijn met een kooiaap.
-  Overleg met de glasleverancier over het juiste aantal glasbokken.